

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H1 Airco RWD



Cikkszám 309351
Fajta Kisáruszállító
Specifikáció Zárt áruszállító
Első 2019 / 10
Kilométerszámláló 154 264 km

Alvázszám
WDB9076331P128423

Műszaki állapot

Megjegyzések
L2H1 Airco RWD Euro6 Mbus 143Pk!
(A15)

Ár € 23900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma	2
Konfiguráció	4x2
Maximális súly	1 355 kg
Önsúly	2 145 kg
Peso bruto	3 500 kg
Tömege fékezetlen	750 kg
A pótkocsi középtengelyének fékezése	2 000 kg
Tengelytáv	367 cm
Felfüggesztés típusa	rugós felfüggesztés

Fülke

Fülke fajtája	Szimpla fülke
Menetíró	✓
Légkondicionálás	✓
Légzsákok száma	1
Parkolási támogatás	Nincs
Színezett üveg	✓
Elektromos ablak	✓
Elektromos tükrök	✓
Válaszfal	✓
Szín	Ezüst
Karbantartási útmutató	✓
Fűtött tükrök	✓
Tolatókamera	✓

Hajtósíj

Motorteljesítmény	105 Kw (143 Hp)
Üzemanyag fajtája	dízel
Euró	6
Eloszlás típusa	Lánchajtás
Sebességváltó fajtája	kézi kapcsolású
Szervokormány	✓
ABS	✓
ASR	✓

Felépítmény

Raktér hossza	332 cm
Raktér szélessége	177 cm
Raktér magassága	168 cm
Rakodófelület magassága	71 cm
Tetőcsomagtartó	Nincs
Hátsó ajtók	kétajtós

Ülések

Ülések száma	2
Üléshuzat	Szővet

Megjegyzések

Megjegyzések	L2H1 Airco RWD Euro6 Mbus 143Pk!
--------------	----------------------------------

Abroncsok/Kerekek

Pótkerék	✓
----------	---

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Menetíró



Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtószíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtószíj



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

Gumiabroncsméret: 235/65R16,0
spirálrugó
Tárcsafék



2

Gumiabroncsméret: 235/65R16,0
rugós felfüggesztés
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek