

MERCEDES-BENZ VITO 116 L2H1 Airco Trekhaak!



Cikkszám 309448
Fajta Kisáruszállító
Specifikáció Zárt áruszállító
Első 2017 / 11
Kilométerszámláló 234 506 km

Alvázszám
WDF44760313379075

Műszaki állapot

Megjegyzések
L2H1 Airco 163Pk Euro6 Trekhaak!
(A15)

Ár € 11750

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma	2
Konfiguráció	4x2
Önsúly	2 046 kg
Peso bruto	2 800 kg
Vontatóhorog	✓
Tengelytáv	320 cm
Felfüggesztés típusa	spirálrugó

Fülke

Fülke fajtája	Szimpla fülke
Automatikus sebességtartás	✓
Légkondicionálás	✓
Légszákok száma	2
Parkolási támogatás	Nincs
Színezett üveg	✓
Elektromos ablak	✓
Elektromos tükrök	✓
Válaszfal	✓
Szín	Fehér
Fűtött tükrök	✓

Hajtósíj

Motorteljesítmény	120 Kw (163 Hp)
Üzemanyag fajtája	dízel
Euró	6
Eloszlás típusa	Szíjhajtás
Sebességváltó fajtája	kézi kapcsolású
Sebességek száma	6
Szervokormány	✓
ABS	✓
ASR	✓

Felépítmény

Raktér hossza	248 cm
Raktér szélessége	166 cm
Raktér magassága	134 cm
Rakodófelület magassága	58 cm
Tetőcsomagtartó	Nincs
Hátsó ajtók	rakodótér-ajtó

Ülések

Ülések száma	3
Üléshuzat	Szővet

Megjegyzések

Megjegyzések	L2H1 Airco 163Pk Euro6 Trekhaak!
--------------	----------------------------------

Abroncsok/Kerekek

Pótkerék	✓
----------	---

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Gumiabroncsok /



1

7
mm

6
mm

Gumiabroncsméret: 205/65R16,0
spirálrugó
Tárcsafék



2

6
mm

5
mm

Gumiabroncsméret: 205/65R16,0
spirálrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Magyarázat a vizsgálati jelentés

-  Nagyon jó állapotban
-  Jó állapotban
-  Ésszerű állapotban
-  Mérsékelt állam
-  Nem felel meg a követelményeknek