

FIAT DUCATO 2.3 FULL CLIMA NAVI EUR6



Cikkszám 313620
Fajta Kisáruszállító
Specifikáció Zárt áruszállító
Első 2021 / 04
Kilométerszámláló 80 446 km

Alvázszám
ZFA25000002R47084

Műszaki állapot



Megjegyzések

FULL CLIMA NAVI CAMERA EURO6

(A15)



Ár € 18950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma	2
Konfiguráció	4x2
Maximális súly	980 kg
Önsúly	2 060 kg
Peso bruto	3 040 kg
Tömege fékezetlen	750 kg
A pótkocsi középtengelyének fékezése	2 500 kg
Vontatóhorog	✓
Tengelytáv	345 cm
Felfüggesztés típusa	rugós felfüggesztés

Fülke

Fülke fajtája	Szimpla fülke
Automatikus sebességtartás	✓
Légkondicionálás	✓
Légzsákok száma	1
Parkolási támogatás	Első
Elektromos ablak	✓
Elektromos tükrök	✓
Válaszfal	✓
GPS navigáció	✓
Szín	Fekete
Fémes	✓
Tolatókamera	✓

Hajtósíj

Motor teljesítmény	88 Kw (120 Hp)
Üzemanyag fajtája	dízel
Euró	6
Eloszlás típusa	Szíjhajtás
Sebességváltó fajtája	kézi kapcsolású
Sebességek száma	6
Szervokormány	✓
ABS	✓
ASR	✓

Felépítmény

Felépítmény fajtája	hosszabbított és magasított
Raktér hossza	300 cm
Raktér szélessége	188 cm
Raktér magassága	191 cm
Rakodófelület magassága	58 cm
Tetőcsomagtartó	Nincs
Hátsó ajtók	kétajtós

Ülések

Ülések száma	3
Üléshuzat	Szövet

Megjegyzések

Megjegyzések	FULL CLIMA NAVI CAMERA EURO6
--------------	------------------------------

Abronsok/Kerekek

Pótkerék	✓
Pótkerék profilja	5 mm

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól azáltal, szakértői műszaki szolgáltatásokat, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 215/75R16,0
spirálrugó
Tárcsafék



Gumiabroncsméret: 215/75R16,0
rugós felfüggesztés
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 5 blue circles: Nagyon jó állapotban
- 4 blue circles: Jó állapotban
- 3 blue circles: Ésszerű állapotban
- 2 blue circles: Mérsékelt állam
- 1 blue circle: Nem felel meg a követelményeknek