

## OPEL VIVARO 1.6 L1H1 2xZijdeur Navi!



Cikkszám 315072  
Fajta Kisáruszállító  
Specifikáció Zárt áruszállító  
Első 2019 / 11  
Kilométerszámláló 92 479 km

**Alvázszám**  
W0VF7D606KV637863

Műszaki állapot   
**Megjegyzések**  
L1H1 2xZijdeur Navi Camera Trekhaak  
( A15 )



**Ár € 13300**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Felszerelés

### Alváz

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Tengelyek száma                      | 2          |
| Konfiguráció                         | 4x2        |
| Maximális súly                       | 1 262 kg   |
| Önsúly                               | 1 718 kg   |
| Peso bruto                           | 2 980 kg   |
| Tömege fékezetlen                    | 750 kg     |
| A pótkocsi középtengelyének fékezése | 2 000 kg   |
| Vontatóhorog                         | ✓          |
| Tengelytáv                           | 310 cm     |
| Felfüggesztés típusa                 | spirálrugó |

### Fülke

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Fülke fajtája              | Szimpla fülke |
| Automatikus sebességtartás | ✓             |
| Légkondicionálás           | ✓             |
| Légzsákok száma            | 2             |
| Parkolási támogatás        | Első          |
| Elektromos ablak           | ✓             |
| Elektromos tükrök          | ✓             |
| Válaszfal                  | ✓             |
| GPS navigáció              | ✓             |
| Szín                       | Fehér         |
| Karbantartási útmutató     | ✓             |
| Fűtött tükrök              | ✓             |
| Tolatócamera               | ✓             |

### Hajtósíj

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Motorteljesítmény     | 92 Kw (125 Hp)  |
| Üzemanyag fajtája     | dízel           |
| Euró                  | 6               |
| Eloszlás típusa       | Lánchajtás      |
| Sebességváltó fajtája | kézi kapcsolású |
| Sebességek száma      | 6               |
| Szervokormány         | ✓               |
| ABS                   | ✓               |
| ASR                   | ✓               |

### Felépítmény

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Raktér hossza           | 226 cm   |
| Raktér szélessége       | 162 cm   |
| Raktér magassága        | 131 cm   |
| Rakodófelület magassága | 56 cm    |
| Tetőcsomagtartó         | Nincs    |
| Hátsó ajtók             | kétajtós |

### Ülések

|              |        |
|--------------|--------|
| Ülések száma | 3      |
| Üléshuzat    | Szövet |

### Megjegyzések

|              |                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzések | L1H1 2xZijdeur Navi Camera<br>Trekhaak Sidebars 3-Zits<br>Oh-Historie Euro6! |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|

### Abronsok/Kerekek

|          |   |
|----------|---|
| Pótkerék | ✓ |
|----------|---|

### Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól azáltal, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

## Méretei



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Műszaki felmérés jegyzőkönyve

### Alváz

Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



### Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



### Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



### Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



### Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



## Gumiabroncsok /



1

Gumiabroncsméret: 205/65R16,0  
spirálrugó  
Tárcsafék



2

Gumiabroncsméret: 0/0R0,0  
spirálrugó  
Tárcsafék

### Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek