

MERCEDES-BENZ CITAN 110 CDI L1 Airco Pro Euro6



Cikkszám 316156
Fajta Kisáruszállító
Specifikáció Kompakt, zárt terű
Első 2022 / 08
Kilométerszámláló 22 151 km

Alvázszám
W1V4206231U321025

Műszaki állapot 
Megjegyzések
L1 Airco Euro6 Lm-Velgen Nieuw-Type!
(A15)

Ár € 13900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Konfiguráció 4x2
Maximális súly 538 kg
Önsúly 1 483 kg
Peso bruto 2 021 kg
Tömege fékezetlen 740 kg
A pótkocsi középtengelyének fékezése 1 500 kg
Tengelytáv 272 cm
Felfüggesztés típusa spirálrugó

Fülke

Fülke fajtája Szimpla fülke
Légkondicionálás ✓
Légszákak száma 4
Parkolási támogatás Első
Elektromos tükrök ✓
Válaszfal ✓
Szín Fehér
Fűtött tükrök ✓

Hajtósíj

Motorteljesítmény 70 Kw (95 Hp)
Üzemanyag fajtája dízel
Euró 6
Eloszlás típusa Szíjhajtás
Sebességváltó fajtája kézi kapcsolású
Sebességek száma 6
Szervokormány ✓
ABS ✓
ASR ✓

Felépítmény

Raktér hossza 171 cm
Raktér szélessége 144 cm
Raktér magassága 121 cm
Rakodófelület magassága 58 cm
Magasságkorlátozás 112 cm
Tetőcsomagtartó Nincs
Oldalajtók 1
Hátsó ajtók kétajtós

Ülések

Ülések száma 2
Üléshuzat Szövet

Megjegyzések

Megjegyzések L1 Airco Euro6 Lm-Velgen Nieuw-Type!

Abroncok/Kerekek

Pótkerék ✓
Pótkerék profilja 6 mm

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól azáltal, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtószíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtószíj



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Abroncok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

Gumiabroncsméret: 205/60R16,0
spirálrugó
Tárcsafék



2

Gumiabroncsméret: 205/60R16,0
spirálrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Magyarázat a vizsgálati jelentés

Nagyon jó állapotban
 Jó állapotban
 Ésszerű állapotban
 Mérsékelt állam
 Nem felel meg a követelményeknek