

BE-COMBI 3500PLUS



Cikkszám 318536
Fajta Kisáruszállító
Specifikáció Speciális
Első 2018 / 07

Kilométerszámláló
Alvázzszám
XL9350B33DL495425

Műszaki állapot 
Megjegyzések
BE-Combi 3500+, laadklep, zijdeur, airco,
(A15)

Ár € 29900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Felszerelés

Alváz

Konfiguráció	4x2
Maximális súly	2 614 kg
Önsúly	1 865 kg
Peso bruto	4 479 kg
Tengelytáv	198 cm

Fülke

Légkondicionálás	✓
Karbantartási útmutató	✓

Hajtósíj

Motorteljesítmény	(0 Hp)
Szervokormány	✓
Indító akkumulátor	✓

Felépítmény

Raktér hossza	461 cm
Raktér szélessége	223 cm
Raktér magassága	220 cm
Rakodófelület magassága	98 cm
Magasságkorlátozás	216 cm
Oldalajtók	1
Hátsó ajtók	rakodótér-ajtó

Emelőfal

Emelőfal	✓
Emelőfal fajtája	hátsó zárószелеp
Emelőfal teherbírása	750 kg
Emelőfal gyártmánya	Zepro
Emelőfal anyaga	alumínium
Emelőfal mérete	160x225
Akkumulátor a rakodó rámpa számára	✓

Megjegyzések

Megjegyzések	BE-Combi 3500+, laadklep, zijdeur, airco, spoiler, 75 dkm.
--------------	--

Abroncsok/Kerekek

Gumiabroncs típus	Nyári gumik
-------------------	-------------

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól azáltal, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Fülke

Rugók



Alváz



Fékek



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Emelőfal

Irányítás



Rendszer



Abroncok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 205/65R17,5
légrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 5 blue circles: Nagyon jó állapotban
- 4 blue circles: Jó állapotban
- 3 blue circles: Ésszerű állapotban
- 2 blue circles: Mérsékelt állam
- 1 blue circle: Nem felel meg a követelményeknek