



Marca	IVECO
Tipo	DAILY 35 C
Tipo	Furgoni
Specifica	Frigo
Anno d'immatricolazione	2016
Numero telaio	ZCFC235900D561297
Chilometri	138.507 km
Condizione tecnica	★★★★★



Maggiori informazioni su questo veicolo?

Contattami

Kleyn

+31 183 668 222

info@kleyn.com

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Pneumatici gemellati	✓
Peso massimo	595 kg
Pesa tara	2.905 kg
Peso lordo	3.500 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchiato	non frenato
Tipo di sospensione	sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	✓
Nr. di airbag	1
Vetro ombreggiato	✓
Finestrini a comando elettrico	✓
Retrovisori a comando elettrico	✓
Parete divisoria	✓
Posizione di guida	Guida a sinistra
Colore	Bianco

Linea di trasmissione

Marca del motore	Iveco
Potenza del motore	93 kW (125 Pk)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	5
Tipo di distribuzione	Cinghia di trasmissione
Genere del cambio	Cambio manuale
Numero di marche	6
Servosterzo	✓

Linea di trasmissione

ABS	✓
ASR	✓

Sovrastruttura

Gradino posteriore	✓
Porte laterali	1
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	3
Foderame dei sedili	telo
Sedile di comfort	sinistra

Unità refrigerante

Marca del motore del grupo	Thermoking
Tipo del motore del grupo	V-500 MAX
Motore del grupo	Compressor / electrisch
Condizione ATP	04-2022
Cassone isolato	✓
Spessore parete	50 mm
Tipo di raffreddamento	Di raffreddamento e congelamento
Raffreddamento di giorno/di notte	raffreddamento di giorno e di notte
Evaporatore supplementare	✓

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	✓
Profilo ruota di scorta	9 mm

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Sospensione



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Sovrastruttura



Condizione interna



Condizione esterna



Unità refrigerante

Sistemi



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Molto buono stato



Buono stato




Stato di conservazione discreto



Stato moderato



Non soddisfa i requisiti



Pneumatici e assali

