

IVECO DAILY 65C16 DUB. CAB 3.0LTR NEW!



Codice 293108
Tipo Furgoni
Specifica Trasporto autovetture
Anno 2021 / 12
Chilometri 330 km

Numero telaio
ZCFCFA65B705391277

Condizione tecnica

Osservazioni
Ongebruikt, mooie nieuwe opbouw met
(A15)

Prezzo €37450

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Pneumatici gemellati
Peso massimo 2.919 kg
Pesa tara 3.581 kg
Peso lordo 6.500 kg
Massa non frenato 750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 3.500 kg
Gancio traino
Passo 375 cm
Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina doppia
Nr. di airbag 1
Assistenza al parcheggio Nessuno
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Parete divisoria
Colore Bianco
Specchietti riscaldati

Linea di trasmissione

Potenza del motore 118 kW (160 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Genere del cambio Cambio manuale
Numero di marche 6
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 470 cm
Larghezza cassone 230 cm
Altezza cassone 400 cm
Altezza pianale 87 cm
Altezza libera 400 cm
Imperiale Nessuno

Sedili

Posti 7
Foderame dei sedili pelle finta
Sedile di comfort sinistra

Osservazioni

Osservazioni Ongebruikt, mooie nieuwe opbouw met hardhouten vloer, dubbel cabine, 3.0ltr, Nieuw!

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta
Profilo ruota di scorta 9 mm

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYVN VANS

KLEYVN GROUP **KLEYVN** TRUCKS **KLEYVN** TRAILERS **KLEYVN** SERVICES

Kleyvn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Tachigrafo



Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Sospensione



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Sovrastruttura



Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



1
Dimensione pneumatici:
225/75R16,0
molla di torsione
Freni a disco



2
Dimensione pneumatici:
225/75R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyvn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti