

FIAT E-DUCATO ELECTRIC L3H2 47kWh NIEUW



Codice 295951
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2022 / 07
Chilometri 694 km

Numero telaio
ZFA25000002T56893

Condizione tecnica

Osservazioni
NIEUW, direct leverbaar, L3H2, 47kWh,
(A15)

Prezzo €35900



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Peso massimo 1.085 kg
Pesa tara 2.415 kg
Peso lordo 3.500 kg
Massa non frenato 750 kg
Passo 404 cm
Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Aria condizionata
Nr. di airbag 1
Assistenza al parcheggio Anteriore e posteriore
Vetro ombreggiato
Finestrini a comanda elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Parete divisoria
Sistema GPS
Colore Bianco
Telecamera di retromarcia

Linea di trasmissione

Potenza del motore (0 Hp)
Tipo di carburante elettrico
Genere del cambio Automatico
Servosterzo
ABS

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 360 cm
Larghezza cassone 186 cm
Altezza cassone 190 cm
Altezza pianale 56 cm
Altezza libera 176 cm
Imperiale Nessuno
Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 3
Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni NIEUW, direct leverbaar, L3H2,
47kWh, VOL ELEKTRISCH

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta
Profilo ruota di scorta 8 mm

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Sospensione

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Sovrastruttura


Condizione interna

Condizione esterna


Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici: 0/0R0,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici: 0/0R0,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti