

SUNRIDER Solar Powered Cargobike



Codice 298034
Tipo Furgoni
Specifica Cassone
Anno 2023 / 06
Chilometri 1 km

Numero telaio
F212529

Condizione tecnica

Osservazioni

Cargo Bike Solar Power Closed Box bakfiets
(A15)

Prezzo € 10900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Passo 185 cm

Cabina

Assistenza al parcheggio Nessuno

Colore Bianco

Guida alla manutenzione ✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore (0 Hp)

Tipo di carburante elettrico

Euro 6

Genre del cambio Automatico

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 125 cm

Larghezza cassone 81 cm

Altezza cassone 101 cm

Altezza pianale 50 cm

Altezza libera 100 cm

Imperiale Nessuno

Porta posteriore porta unica

Sedili

Posti 1

Foderame dei sedili pelle

Osservazioni

Osservazioni Cargo Bike Solar Power Closed
Box bakfiets met zonne energie

Informazioni di contatto



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Sospensione



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Propulsione



Sovrastruttura

Sovrastruttura



Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

	Molto buono stato
	Buono stato
	Stato di conservazione discreto
	Stato moderato
	Non soddisfa i requisiti