

M.A.N. TGE 3.140



Codice 301384
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2020 / 05
Chilometri 162.682 km

Numero telaio
WMA03VUY2K9012835

Condizione tecnica

Osservazioni

SCHADE

(A15)

Prezzo € 15950

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	1.511 kg
Pesa tara	1.989 kg
Peso lordo	3.500 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	3.000 kg
Gancio traino	
Passo	364 cm
Tipo di sospensione	sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	
Aria condizionata	
Nr. di airbag	1
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Vetro ombreggiato	
Finestrini a comando elettrico	
Retrovisori a comando elettrico	
Parete divisoria	
Sistema GPS	
Colore	Bianco
Specchietti riscaldati	
Telecamera di retromarcia	

Linea di trasmissione

Potenza del motore	103 kW (140 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Genre del cambio	Cambio manuale
Numero di marche	6
Servosterzo	
ABS	
ASR	

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura	allungato e rialzato
Materiale parete	legno
Cassone rivestito di legno	
Lunghezza cassone	320 cm
Larghezza cassone	177 cm
Altezza cassone	193 cm
Altezza pianale	60 cm
Altezza libera	182 cm
Gradino posteriore	
Imperiale	Nessuno
Porte laterali	1
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	3
Foderame dei sedili	telo
Sedile di comfort	sinistra

Osservazioni

Osservazioni	SCHADE
--------------	--------

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura


Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
235/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
235/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti