

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 211 L2H2 Airco Euro6

# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Codice 302359  
Tipo Furgoni  
Specifica Furgone  
Anno 2018 / 05  
Chilometri 94.353 km

**Numero telaio**  
WDB9066131P616736

Condizione tecnica

**Osservazioni**  
L2H2 Airco 3-Zits Euro6 1e Eigenaar!  
( A15 )

**Prezzo € 17990**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Attrezzature

### Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	833 kg
Pesa tara	2.167 kg
Peso lordo	3.000 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	2.000 kg
Passo	367 cm
Tipo di sospensione	sospensione balestra

### Cabina

Aria condizionata	
Nr. di airbag	2
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Vetro ombreggiato	
Finestrini a comando elettrico	
Retrovisori a comando elettrico	
Parete divisoria	
Colore	Grigio
Metallico	
Guida alla manutenzione	
Specchietti riscaldati	

### Linea di trasmissione

Potenza del motore	84 kW (114 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Catena di trasmissione
Genre del cambio	Cambio manuale
Numero di marche	6
Servosterzo	
ABS	
ASR	

### Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura	allungato e rialzato
Lunghezza cassone	326 cm
Larghezza cassone	178 cm
Altezza cassone	191 cm
Altezza pianale	68 cm
Altezza libera	181 cm
Imperiale	Nessuno
Porte laterali	1
Porta posteriore	doppia porta

### Sedili

Posti	3
Foderame dei sedili	telo

### Osservazioni

Osservazioni	L2H2 Airco 3-Zits Euro6 1e Eigenaar!
--------------	--------------------------------------

### Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	
Profilo ruota di scorta	8 mm

### Informazioni di contatto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## Dimensioni



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Rapporto di ispezione

### Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

### Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

### Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

### Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

### Pneumatici/Ruote

Pneumatici

## Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:  
205/75R16,0  
sospensione balestra  
Freni a disco



Dimensione pneumatici:  
205/75R16,0  
sospensione balestra  
Freni a disco

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato  
 Buono stato  
 Stato di conservazione discreto  
 Stato moderato  
 Non soddisfa i requisiti