

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H2 Laadklep Air



Codice 302523
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2018 / 02
Chilometri 162.791 km

Numero telaio
WDB9066331P582216

Condizione tecnica

Osservazioni
L2H2 Airco Laadklep 143Pk Mf-Stuurwiel
(A15)

Prezzo € 20900



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Pesa tara	2.475 kg
Peso lordo	3.500 kg
Passo	367 cm
Tipo di sospensione	sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	✓
Aria condizionata	✓
Riscaldamento autonome	✓
Nr. di airbag	1
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Vetro ombreggiato	✓
Finestrini a comanda elettrico	✓
Retrovisori a comando elettrico	✓
Parete divisoria	✓
Colore	Bianco
Specchietti riscaldati	✓
Telecamera di retromarcia	✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore	105 kW (143 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Genre del cambio	Cambio manuale
Numero di marche	6
Servosterzo	✓
ABS	✓
ASR	✓

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	326 cm
Larghezza cassone	178 cm
Altezza cassone	191 cm
Altezza pianale	68 cm
Altezza libera	181 cm
Imperiale	Nessuno
Porte laterali	1
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	2
Foderame dei sedili	telo

Sponda idraulica

Sponda idraulica	✓
Tipo della sponda idraulica	sponda montacarico a chiusura
Potenza sponda idraulica	750 kg
Marca della sponda idraulica	BAR Cargolift
Dimensione della sponda idraulica	176x132

Osservazioni

Osservazioni	L2H2 Airco Laadklep 143Pk Mf-Stuurwiel Euro6!
--------------	--

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Sponda idraulica

Comandi



Sistemi



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



1



Dimensione pneumatici:

235/65R16,0

sospensione balestra

2



Dimensione pneumatici:

235/65R16,0

sospensione balestra

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti