

VOLKSWAGEN CRAFTER 50 2.0 TDI 163 DC L2H2



Codice 302783
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2015 / 03
Chilometri 221.432 km

Numero telaio
WV1ZZZ2EZF6029461

Condizione tecnica

Osservazioni
L2H2, dubbele cabine, trekhaak, 221 dkm.
(A15)

Prezzo € 10900



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Pneumatici gemellati	
Peso massimo	1.056 kg
Pesa tara	2.444 kg
Peso lordo	3.500 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	3.500 kg
Gancio traino	
Passo	366 cm
Tipo di sospensione	sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina	cabina doppia
Cruise control	
Nr. di airbag	1
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Finestrini a comando elettrico	
Retrovisori a comando elettrico	
Parete divisoria	
Colore	Rosso
Metallico	
Guida alla manutenzione	
Specchietti riscaldati	

Linea di trasmissione

Potenza del motore	120 kW (163 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	5
Tipo di distribuzione	Cinghia di trasmissione
Genre del cambio	Cambio manuale
Numero di marche	6
Servosterzo	
ABS	
ASR	

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	238 cm
Larghezza cassone	176 cm
Altezza cassone	191 cm
Altezza pianale	70 cm
Altezza libera	181 cm
Gradino posteriore	
Imperiale	Nessuno
Porte laterali	1
Finestre laterali	2
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	5
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni	L2H2, dubbele cabine, trekhaak, 221 dkm.
--------------	--

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	
Profilo ruota di scorta	5 mm

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
195/75R16,0
sospensione balestra
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
195/75R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti