VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L1H1 Airco



Codice 303150 Tipo Furgoni Specifica Furgone Anno 2016 / 11 Chilometri 234.269 km

Numero telaio

WV1ZZZ7HZHH065979

Condizione tecnica

Prezzo €11900









Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali Configurazione 4x2 Peso massimo 974 kg Pesa tara 1.826 kg Peso lordo 2.800 kg Massa non frenato 750 kg Asse centrale del carico del 2.500 kg

rimorchio, frenato Gancio traino

Passo 300 cm

Tipo di sospensione molla di torsione

Cabina

Tipo della cabina cabina corta

Cruise control Aria condizionata

Nr. di airbag

Assistenza al parcheggio Anteriore

Vetro ombreggiato

Finestrini a comanda elettrico Retrovisori a comando elettrico

Parete divisoria

Colore Bianco

Specchietti riscaldati

Linea di trasmissione

Potenza del motore 110 kW (149 Hp) Tipo di carburante

gasolio Euro

Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione

Genre del cambio Automatico

Servosterzo ABS

ASR

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 214 cm Larghezza cassone 164 cm 137 cm Altezza cassone Altezza pianale 60 cm Altezza libera 129 cm Imperiale Nessuno

Porte laterali

Porta posteriore sponda idraulica

Sedili

Posti 3 Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni L1H1 150Pk Automaat

Trekhaak Euro6 NAP!

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

7 mm Profilo ruota di scorta

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati














Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni





LEYN KLEYN KL GROUP TRUCKS

KLEYN



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Cabina

Interno
Esterno
Colonna dello sterzo
Sospensione
Telaio
Freni

Linea di trasmissione

Motore generale Sistema di raffreddamento 0000 00000 Sistema carburante Scarico Impinato di lubrificazione 0000 Cambio 0000 Frizione 00000 Propulsione 33330


Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici: 205/65R16,0 molla di torsione Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato
Non soddisfa i requisiti