

CITROEN JUMPER 2.2 HDI



Codice 303739
 Tipo Furgoni
 Specifica Furgone
 Anno 2020 / 09
 Chilometri 89.049 km

Numero telaio
 VF7YABNFB12N03349

Condizione tecnica 

Osservazioni

AC

(A15)



Prezzo € 17950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	1.070 kg
Pesa tara	1.930 kg
Peso lordo	3.000 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	2.500 kg
Passo	345 cm
Tipo di sospensione	sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	✓
Aria condizionata	✓
Nr. di airbag	1
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Finestrini a comando elettrico	✓
Retrovisori a comando elettrico	✓
Parete divisoria	✓
Colore	Argento
Metallico	✓
Specchietti riscaldati	✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore	103 kW (140 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Cinghia di trasmissione
Genere del cambio	Cambio manuale
Numero di marce	6
Servosterzo	✓
ABS	✓
ASR	✓

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura	allungato e rialzato
Lunghezza cassone	299 cm
Larghezza cassone	186 cm
Altezza cassone	201 cm
Altezza pianale	53 cm
Altezza libera	177 cm
Imperiale	Nessuno
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	3
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni	AC
--------------	----

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	✓
Profilo ruota di scorta	8 mm

Informazioni di contatto



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Sospensione



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



1

7 mm

Dimensione pneumatici:

215/70R15,0

sospensione balestra

Freni a disco



2

5 mm

Dimensione pneumatici:

215/70R15,0

sospensione balestra

Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti