MERCEDES-BENZ VITO 110 CDI



304360 Codice Tipo Furgoni Specifica Furgone Anno 2014 / 03 142.111 km Chilometri

Numero telaio WDF63960513865304

Prezzo €8450

Condizione tecnica

Osservazioni











Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2 Configurazione 4x2 Peso massimo 610 kg 1.890 kg Pesa tara 2.500 kg Peso lordo Massa non frenato 750 kg Asse centrale del carico del 2.000 kg

rimorchio, frenato

Passo 343 cm

molla elicoidale Tipo di sospensione

Cabina

Tipo della cabina cabina corta

Nr. di airbag

Assistenza al parcheggio Nessuno

Finestrini a comanda elettrico Retrovisori a comando elettrico

Parete divisoria

Colore Argento

Metallico

Linea di trasmissione

Potenza del motore 70 kW (95 Hp) Tipo di carburante gasolio Euro

Tipo di distribuzione Catena di trasmissione Genre del cambio Cambio manuale

Servosterzo ABS **ASR**

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura allungato extra Lunghezza cassone 268 cm 165 cm Larghezza cassone 135 cm Altezza cassone Altezza pianale 57 cm Altezza libera 123 cm Imperiale Nessuno

Porte laterali

Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 3 Foderame dei sedili telo

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

Profilo ruota di scorta 7 mm

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati














Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni





LEYN KLEYN KI

TRAILERS



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Cabina

Interno
Esterno
Colonna dello sterzo
Sospensione
Telaio
Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione


Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici: 205/65R16,0 molla elicoidale Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato
Non soddisfa i requisiti