

FORD TRANSIT 2.0 L3H2 Airco Navi !



Codice 304451
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2018 / 01
Chilometri 127.737 km

Numero telaio
WF0XXXTGXHC67882

Condizione tecnica

Osservazioni
L3H2 Airco Navi TREND 3-Zits Euro6!
(A15)

Prezzo € 16900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	1.106 kg
Pesa tara	2.034 kg
Peso lordo	3.140 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	2.650 kg
Passo	375 cm
Tipo di sospensione	sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	✓
Aria condizionata	✓
Nr. di airbag	1
Assistenza al parcheggio	Anteriore e posteriore
Finestrini a comando elettrico	✓
Retrovisori a comando elettrico	✓
Parete divisoria	✓
Sistema GPS	✓
Colore	Argento
Metallico	✓
Guida alla manutenzione	✓
Specchietti riscaldati	✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore	77 kW (105 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Cinghia di trasmissione
Genere del cambio	Cambio manuale
Numero di marce	6
Servosterzo	✓
ABS	✓
ASR	✓

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	338 cm
Larghezza cassone	175 cm
Altezza cassone	191 cm
Altezza pianale	54 cm
Altezza libera	170 cm
Gradino posteriore	✓
Imperiale	Nessuno
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	3
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni	L3H2 Airco Navi TREND 3-Zits Euro6!
--------------	-------------------------------------

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	✓
Profilo ruota di scorta	6 mm

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
215/65R15,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
215/65R15,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti