

VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2.0 TDI



Codice 304685
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2017 / 11
Chilometri 352.548 km

Numero telaio
WV3ZZSZZJ9011493

Condizione tecnica

Osservazioni
AC 180 PK NIEUWE MOTOR
(A15)

Prezzo € 16950



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Pesa tara 2.829 kg
Peso lordo 3.500 kg
Passo 454 cm
Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Cruise control
Aria condizionata
Nr. di airbag 1
Assistenza al parcheggio Nessuno
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Sistema GPS
Colore Bianco
Specchietti riscaldati
Telecamera di retromarcia

Linea di trasmissione

Potenza del motore 130 kW (177 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione
Genre del cambio Cambio manuale
Numero di marce 6
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura allungato extra
Lunghezza cassone 441 cm
Larghezza cassone 211 cm
Altezza cassone 220 cm
Altezza pianale 92 cm
Altezza libera 216 cm
Imperiale Nessuno
Porte laterali 1
Porta posteriore sponda idraulica

Sedili

Posti 3
Foderame dei sedili telo

Sponda idraulica

Sponda idraulica
Tipo della sponda idraulica sponda montacarico a chiusura
Potenza sponda idraulica 750 kg
Marca della sponda idraulica dhollandia dhlm 10
Dimensione della sponda idraulica 160x215

Osservazioni

Osservazioni AC 180 PK NIEUWE MOTOR

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Sovrastruttura



Condizione interna



Condizione esterna



Sponda idraulica

Comandi



Sistemi



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



1 Dimensione pneumatici:
205/75R16,0
molla elicoidale
Freni a disco



2 Dimensione pneumatici:
205/75R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti