

RENAULT MASTER 2.3 Laadbak Laadklep!



Codice 304743
Tipo Furgoni
Specifica Cassone
Anno 2018 / 04
Chilometri 166.155 km

Numero telaio
VF6VF000259718052

Condizione tecnica

Osservazioni
Laadbak Laadklep!
(A15)



Prezzo € 14900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	1.232 kg
Pesa tara	2.268 kg
Peso lordo	3.500 kg
Passo	433 cm
Tipo di sospensione	sospensione pneumatica

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	✓
Aria condizionata	✓
Nr. di airbag	1
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Finestrini a comando elettrico	✓
Retrovisori a comando elettrico	✓
Sistema GPS	✓
Colore	Bianco
Specchietti riscaldati	✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore	96 kW (130 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Catena di trasmissione
Genere del cambio	Cambio manuale
Numero di marche	6
Servosterzo	✓
ABS	✓
ASR	✓

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	430 cm
Larghezza cassone	212 cm
Altezza cassone	215 cm
Altezza pianale	52 cm
Altezza libera	211 cm
Imperiale	Nessuno
Porte laterali	1
Porta posteriore	sponda idraulica

Sedili

Posti	3
Foderame dei sedili	telo

Sponda idraulica

Sponda idraulica	✓
Tipo della sponda idraulica	sponda montacarico a chiusura
Potenza sponda idraulica	500 kg
Marca della sponda idraulica	d hollandia dhvocs 07
Dimensione della sponda idraulica	160x200

Osservazioni

Osservazioni	Laadbak Laadklep!
--------------	-------------------

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Sponda idraulica

Comandi



Sistemi



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



1



Dimensione pneumatici:

225/65R16,0

molla elicoidale

Freni a disco

2



Dimensione pneumatici:

225/65R16,0

sospensione pneumatica

Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti