

MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 L2H1 Airco 163PK

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Codice 305009
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2017 / 11
Chilometri 86.699 km

Numero telaio
WDB9066331P520917

Condizione tecnica

Osservazioni
L2H1 Airco 163PK
(A15)

Prezzo € 19990



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Peso massimo 1.253 kg
Pesa tara 2.247 kg
Peso lordo 3.500 kg
Massa non frenato 750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 2.000 kg
Passo 367 cm
Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Cruise control
Aria condizionata
Nr. di airbag 1
Assistenza al parcheggio Nessuno
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Parete divisoria
Colore Grigio
Guida alla manutenzione
Specchietti riscaldati

Linea di trasmissione

Potenza del motore 120 kW (163 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Tipo di distribuzione Catena di trasmissione
Genere del cambio Cambio manuale
Numero di marche 6
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura allungato
Lunghezza cassone 333 cm
Larghezza cassone 176 cm
Altezza cassone 168 cm
Altezza pianale 65 cm
Altezza libera 154 cm
Gradino posteriore
Imperiale Nessuno
Porte laterali 1
Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 2
Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni L2H1 Airco 163PK

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna


Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
235/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
235/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti