

VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0 TDI L3H2 DC Airco!



Codice 305113
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2018 / 10
Chilometri 171.797 km

Numero telaio
WV1ZZSYZK9008433

Condizione tecnica

Osservazioni
L3H2 (L2H1) DC Dubbele cabine Airco,
(A15)



Prezzo € 19750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Pneumatici gemellati	✓
Peso massimo	1.400 kg
Pesa tara	2.100 kg
Peso lordo	3.500 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	2.500 kg
Gancio traino	✓
Passo	364 cm
Tipo di sospensione	sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina	Cabina doppia
Tipo della cabina	cabina doppia
Tipo della cabina	Dubbele cabine
Cruise control	✓
Aria condizionata	✓
Nr. di airbag	2
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Finestrini a comando elettrico	✓
Retrovisori a comando elettrico	✓
Parete divisoria	✓
Radio/cassetta	✓
Colore	Bianco
Guida alla manutenzione	✓
Specchietti riscaldati	✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore	75 kW (102 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Cinghia di trasmissione
Genre del cambio	Cambio manuale
Numero di marche	6
Servosterzo	✓

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura	allungato
Lunghezza cassone	235 cm
Larghezza cassone	173 cm
Altezza cassone	169 cm
Altezza pianale	56 cm
Altezza libera	160 cm
Imperiale	Nessuno
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	6
Foderame dei sedili	pelle finta

Osservazioni

Osservazioni	L3H2 (L2H1) DC Dubbele cabine Airco, Trekhaak, Leer, 6 persoons, 1e Eigenaar NAP!
--------------	---

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	✓
Profilo ruota di scorta	8 mm

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
205/75R16,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
205/75R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti