

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L2H1 Airco

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Codice 305241
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2016 / 10
Chilometri 198.979 km

Numero telaio
WV1ZZZ7HZHH045252

Condizione tecnica

Osservazioni
L2 Lang Airco Automaat 150PK Trekhaak 1e (A15)

Prezzo € 15900



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Peso massimo 984 kg
Pesa tara 2.016 kg
Peso lordo 3.000 kg
Massa non frenato 750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 2.300 kg
Gancio traino
Passo 340 cm
Tipo di sospensione molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Cruise control
Aria condizionata
Riscaldamento autonome
Nr. di airbag 2
Assistenza al parcheggio Anteriore
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Parete divisoria
Colore Argento
Specchietti riscaldati

Linea di trasmissione

Potenza del motore 110 kW (149 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione
Genre del cambio Automatico
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 264 cm
Larghezza cassone 167 cm
Altezza cassone 139 cm
Altezza pianale 58 cm
Altezza libera 129 cm
Imperiale Nessuno
Porte laterali 1
Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 3
Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni L2 Lang Airco Automaat 150PK
Trekhaak 1e Eigenaar!

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura


Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
205/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
205/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti