M.A.N. TGE 3.140 Koelwagen Export!



Codice 305422 Tipo Furgoni Specifica Frigo Anno 2018 / 06 Chilometri 315.314 km

Numero telaio

WMA08VUZ1J9005898

Condizione tecnica









Osservazioni Carrier-Koelwagen Zijdeur Spoiler Export

Prezzo €17900



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali Configurazione 4x2 Pesa tara 2.995 kg Peso lordo 3.500 kg Passo 364 cm

Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta

Cruise control Aria condizionata

Nr. di airbag

Nessuno Assistenza al parcheggio

Finestrini a comanda elettrico Retrovisori a comando elettrico

Bianco Colore

Specchietti riscaldati

Linea di trasmissione

Potenza del motore 103 kW (140 Hp)

Tipo di carburante gasolio Euro

Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione

Genre del cambio Automatico

Servosterzo

ASR

Sovrastruttura

342 cm Lunghezza cassone Larghezza cassone 190 cm Altezza cassone 190 cm 95 cm Altezza pianale

Gradino posteriore

Imperiale Nessuno Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 3 Foderame dei sedili telo Sedile di comfort sinistra

Unità refrigerante

Marca del motore dell grupo Carrier Tipo del motore dell grupo xarios 350

Motore dell grupo Compressor / electrisch Di raffreddamento e Tipo di raffreddamento congelamento

Raffreddamento di giorno/di

Osservazioni

Osservazioni Carrier-Koelwagen Zijdeur Spoiler Export Automaat Euro6!

raffreddamento di giorno e di

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

Profilo ruota di scorta 7 mm

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati












Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni





KLEYN KLEYN KIEYN KIEYN KIEYN Vans B.V.®

P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren

4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Freni a disco

Rapporto di ispezione

Telaio

Tachigrafo

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale 0000 Sistema di raffreddamento 00000 Sistema carburante 0000 Scarico Impinato di lubrificazione 0000 Cambio 00000 Frizione 33330 00000 Propulsione

Sovrastruttura

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna


Unità refrigerante

Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
Buono stato
Stato di conservazione discreto
Stato moderato
Non soddisfa i requisiti