

MERCEDES-BENZ SPRINTER 514 L2H2 Airco Euro6



Codice 305505
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2017 / 02
Chilometri 172.515 km

Numero telaio
WDB9066531P369484

Condizione tecnica

Osservazioni
L2H2 Airco PDC Dubbel Lucht Euro6!
(A15)

Prezzo € 18900



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Pneumatici gemellati	✓
Peso massimo	850 kg
Pesa tara	2.650 kg
Peso lordo	3.500 kg
Passo	367 cm
Tipo di sospensione	sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Tachigrafo	✓
Aria condizionata	✓
Nr. di airbag	2
Assistenza al parcheggio	Anteriore e posteriore
Finestrini a comando elettrico	✓
Retrovisori a comando elettrico	✓
Parete divisoria	✓
Colore	Rosso
Guida alla manutenzione	✓
Specchietti riscaldati	✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore	105 kW (143 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Catena di trasmissione
Genre del cambio	Cambio manuale
Numero di marce	6
Servosterzo	✓
ABS	✓
ASR	✓

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura	allungato e rialzato
Lunghezza cassone	333 cm
Larghezza cassone	177 cm
Altezza cassone	198 cm
Altezza pianale	68 cm
Altezza libera	183 cm
Gradino posteriore	✓
Imperiale	standard
Porta posteriore	doppia porta
Attrezzatura per officina	✓

Sedili

Posti	2
Foderame dei sedili	telo
Sedile di comfort	sinistra e destra

Osservazioni

Osservazioni	L2H2 Airco PDC Dubbel Lucht Euro6!
--------------	------------------------------------

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	✓
Profilo ruota di scorta	4 mm

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Sospensione



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:

195/75R16,0

sospensione balestra

Freni a disco



Dimensione pneumatici:

195/75R16,0

sospensione balestra

Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti