

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L1H1 Airco

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Codice 305531
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2018 / 04
Chilometri 166.953 km

Numero telaio
WV1ZZZ7HJX025748

Condizione tecnica

Osservazioni
L1H1 Airco Navi 3-Zits 102Pk NAP Euro6
(A15)



Prezzo € 14900



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Peso massimo 1.176 kg
Pesa tara 1.824 kg
Peso lordo 3.000 kg
Massa non frenato 750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 2.200 kg
Passo 300 cm
Tipo di sospensione molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Cruise control
Aria condizionata
Nr. di airbag 1
Assistenza al parcheggio Anteriore
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Parete divisoria
Colore Argento
Metallico
Guida alla manutenzione
Specchietti riscaldati

Linea di trasmissione

Potenza del motore 75 kW (102 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione
Genre del cambio Cambio manuale
Numero di marche 5
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 245 cm
Larghezza cassone 157 cm
Altezza cassone 138 cm
Altezza pianale 60 cm
Altezza libera 128 cm
Imperiale Nessuno
Porte laterali 1
Porta posteriore sponda idraulica

Sedili

Posti 3
Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni L1H1 Airco Navi 3-Zits 102Pk
NAP Euro6 Oh-Historie!

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta
Profilo ruota di scorta 6 mm

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
205/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
205/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti