


OPEL COMBO 1.3 L2H1 Airco Maxi!



Codice	305590
Tipo	Furgoni
Specifica	Furgoni chiusi compatti
Anno	2014 / 11
Chilometri	165.174 km
Numero telaio	W0L6WYC1AF9556517
Condizione tecnica	● ● ● ● ●
Osservazioni	L2H1 Airco Maxi! (A15)

Prezzo € 4450

KLEYN
VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzi

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	1.025 kg
Pesa tara	1.360 kg
Peso lordo	2.385 kg
Massa non frenato	500 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	1.000 kg
Passo	311 cm
Tipo di sospensione	molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Aria condizionata	
Nr. di airbag	1
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Finestrini a comanda elettrico	
Retrovisori a comando elettrico	
Parete divisoria	
Colore	Bianco
Specchietti riscaldati	

Linea di trasmissione

Potenza del motore	66 kW (90 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	5
Tipo di distribuzione	Catena di trasmissione
Genre del cambio	Cambio manuale
Numero di marce	5
Servosterzo	
ABS	
ASR	

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	193 cm
Larghezza cassone	147 cm
Altezza cassone	120 cm
Altezza pianale	56 cm
Imperiale	standard
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	2
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni L2H1 Airco Maxi!

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

Informazioni di contatto



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN
VANS

KLEYN
GROUP

KLEYN
TRUCKS

KLEYN

TRAILERS

KLEYN
SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
195/60R16,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
195/60R16,0
molla elicoidale
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti