

CITROEN JUMPER 2.2 L2H2 Airco Nieuw!



Codice 305623
Tipo Furgoni
Specifica Frigo
Anno 2023 / 11
Chilometri 368 km

Numero telaio
VF7YCBPFBPG040810

Condizione tecnica

Osservazioni
L2H2 Airco Nieuw Versterkte-Bladveer
(A15)

Prezzo € 45999

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Aria condizionata ✓
Assistenza al parcheggio Anteriore e posteriore
Finestrini a comando elettrico ✓
Retrovisori a comando elettrico ✓
Parete divisoria ✓
Colore Bianco
Telecamera di retromarcia ✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore 103 kW (140 Hp)
Euro 6
Genere del cambio Cambio manuale
Numero di marche 6
Servosterzo ✓
ABS ✓
ASR ✓

Sovrastruttura

Imperiale Nessuno
Porte laterali 1
Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 3
Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni L2H2 Airco Nieuw
Versterkte-Bladveer 140Pk
Navi + CarPlay Direct
Leverbaar!

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Sospensione



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Sovrastruttura



Condizione interna



Condizione esterna



Unità refrigerante

Sistemi



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



1



Dimensione pneumatici: 0/0R0,0

2



Dimensione pneumatici: 0/0R0,0

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti