

MERCEDES-BENZ EVITO L2 Airco Elektrisch!



Codice 305959
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2019 / 11
Chilometri 7.659 km

Numero telaio
WDF44760313665603

Condizione tecnica

Osservazioni
L2 Lang Airco Achterdeuren 100& Elektrisch
(A15)

Prezzo € 17900



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Peso massimo 1.042 kg
Pesa tara 2.158 kg
Peso lordo 3.200 kg
Passo 320 cm
Tipo di sospensione molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Aria condizionata ✓
Nr. di airbag 2
Assistenza al parcheggio Nessuno
Finestrini a comando elettrico ✓
Parete divisoria ✓
Colore Bianco
Guida alla manutenzione ✓
Telecamera di retromarcia ✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore (0 Hp)
Tipo di carburante elettrico
Genere del cambio Automatico
Servosterzo ✓
ABS ✓
ASR ✓

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura allungato
Lunghezza cassone 250 cm
Larghezza cassone 166 cm
Altezza cassone 136 cm
Altezza pianale 58 cm
Altezza libera 123 cm
Imperiale Nessuno
Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 3
Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni L2 Lang Airco Achterdeuren
100& Elektrisch 1e Eigenaar!

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Sospensione



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Impianto di lubrificazione



Propulsione



Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



1

Dimensione pneumatici:

225/55R17,0

molla elicoidale

Freni a disco



2

Dimensione pneumatici:

225/55R17,0

molla elicoidale

Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti