

CITROEN JUMPY 2.0 L2 180Pk Automaat!



Codice 305971
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2019 / 10
Chilometri 67.450 km

Numero telaio
VF7VFEHZ8K7009397

Condizione tecnica

Osservazioni
L2 180Pk Automaat Head-Up Display
(A15)

Prezzo €20750



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	1.104 kg
Pesa tara	1.656 kg
Peso lordo	2.760 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	2.300 kg
Passo	328 cm
Cerchi in lega	
Tipo di sospensione	molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	
Aria condizionata	
Nr. di airbag	1
Assistenza al parcheggio	Anteriore e posteriore
Finestrini a comando elettrico	
Retrovisori a comando elettrico	
Parete divisoria	
Sistema GPS	
Colore	Argento
Metallico	
Specchietti riscaldati	
Telecamera di retromarcia	

Linea di trasmissione

Potenza del motore	130 kW (177 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Cinghia di trasmissione
Genre del cambio	Automatico
Servosterzo	
ABS	
ASR	

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	226 cm
Larghezza cassone	159 cm
Altezza cassone	133 cm
Altezza pianale	51 cm
Altezza libera	122 cm
Imperiale	Nessuno
Porte laterali	1
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	3
Foderame dei sedili	pelle finta

Osservazioni

Osservazioni	L2 180Pk Automaat Head-Up Display Euro6!
--------------	--

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	
-----------------	--

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
215/65R15,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
215/65R15,0
molla elicoidale
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti