VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2.0 TDI



Codice 306183 Tipo Furgoni Specifica Cassone Anno 2021 / 03 Chilometri 138.006 km

Numero telaio

WV3ZZZSZZM9033571

Condizione tecnica









Osservazioni AC AUTOMAAT DUBBELE ZIJDEUR

(A15)

Prezzo €29950



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

The Netherlands

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2 Configurazione 4x2 Peso massimo 882 kg 2.618 kg Pesa tara 3.500 kg Peso lordo Massa non frenato 750 kg Asse centrale del carico del 3.000 kg

rimorchio, frenato

Passo 449 cm

Tipo di sospensione sospensione balestra

Nessuno

Cabina

Tipo della cabina cabina corta

Cruise control Aria condizionata

Riscaldamento autonome

Nr. di airbag

Assistenza al parcheggio

Vetro ombreggiato

Finestrini a comanda elettrico Retrovisori a comando elettrico

Bianco

Specchietti riscaldati Telecamera di retromarcia

Linea di trasmissione

Potenza del motore 130 kW (177 Hp)

gasolio Tipo di carburante Euro

Tipo di distribuzione Catena di trasmissione

Genre del cambio Automatico

ASR

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura allungato extra Lunghezza cassone 441 cm 214 cm Larghezza cassone Altezza cassone 199 cm Altezza pianale 95 cm Imperiale Nessuno sponda idraulica Porta posteriore

Sedili

Posti 3 Foderame dei sedili telo

Sponda idraulica

Sponda idraulica

Tipo della sponda idraulica sponda montacarico a chiusura

Potenza sponda idraulica 750 kg Marca della sponda idraulica Zepro Dimensione della sponda 216x144

idraulica

Osservazioni

AC AUTOMAAT DUBBELE Osservazioni

ZIJDEUR EURO6!

Servosterzo

ABS

Esperti ed autorizzati




















info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Dimensioni





GROUP KLEYN K

Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale 0000 Sistema di raffreddamento 0000 00000 Sistema carburante Scarico Impinato di lubrificazione 0000 Cambio 0000 Frizione 00000 Propulsione 33330

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna


Sponda idraulica

Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici 205/75R16,0 sospensione balestra Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato

Buono stato

Stato di conservazione discreto
Stato moderato

Non soddisfa i requisiti