

VOLKSWAGEN CADDY MAXI 2.0 TDI 102



Codice 306245
Tipo Furgoni
Specifica Furgoni chiusi compatti
Anno 2017 / 03
Chilometri 135.705 km

Numero telaio
WV1ZZZ2KZH101524

Condizione tecnica

Osservazioni
maxi, lang, metallic, airco, navi, pdc
(A15)

Prezzo € 14900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Peso massimo 851 kg
Pesa tara 1.448 kg
Peso lordo 2.299 kg
Massa non frenato 730 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 1.500 kg
Passo 301 cm
Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Cruise control
Aria condizionata
Nr. di airbag 2
Tergicristallo posteriore
Assistenza al parcheggio Anteriore
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Parete divisoria
Sistema GPS
Colore Argento
Metallico
Guida alla manutenzione
Specchietti riscaldati

Linea di trasmissione

Potenza del motore 75 kW (102 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione
Genre del cambio Cambio manuale
Numero di marce 5
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 205 cm
Larghezza cassone 147 cm
Altezza cassone 123 cm
Altezza pianale 54 cm
Altezza libera 116 cm
Imperiale Nessuno
Porte laterali 1
Porta posteriore sponda idraulica

Sedili

Posti 2
Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni maxi, lang, metallic, airco, navi, pdc

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto 

Elettrico 

Cabina

Interno 

Esterno 

Colonna dello sterzo 

Sospensione 

Telaio 

Freni 

Linea di trasmissione

Motore generale 

Sistema di raffreddamento 

Sistema carburante 

Scarico 

Impinato di lubrificazione 

Cambio 

Frizione 

Propulsione 

Sovrastruttura

Condizione interna 

Condizione esterna 

Pneumatici/Ruote

Pneumatici 

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
195/65R15,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
195/65R15,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

 Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti