

VOLKSWAGEN LT 46 2.5 TDI



Codice 306306
Tipo Furgoni
Specifica Cassone
Anno 2007 / 04
Chilometri 30.281 km

Numero telaio
WV1ZZZ2DZ6H034346

Condizione tecnica

Osservazioni
UNIEKE KM STAND AC YOUNGTIMER!!
(A15)

Prezzo € 12950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Pneumatici gemellati	✓
Peso massimo	829 kg
Pesa tara	2.671 kg
Peso lordo	3.500 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	2.000 kg
Gancio traino	✓
Passo	404 cm
Tipo di sospensione	sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Tachigrafo	✓
Aria condizionata	✓
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Finestrini a comando elettrico	✓
Colore	Beige

Linea di trasmissione

Potenza del motore	80 kW (109 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	3
Tipo di distribuzione	Cinghia di trasmissione
Genere del cambio	Cambio manuale
Numero di marche	5
Servosterzo	✓
ABS	✓

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura	allungato extra
Lunghezza cassone	420 cm
Larghezza cassone	207 cm
Altezza cassone	207 cm
Altezza pianale	85 cm
Altezza libera	206 cm
Gradino posteriore	✓
Imperiale	Nessuno
Porte laterali	1
Porta posteriore	doppia porta
Attrezzatura per officina	✓

Sedili

Posti	3
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni	UNIEKE KM STAND AC YOUNGTIMER!!
--------------	---------------------------------

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	✓
Profilo ruota di scorta	8 mm

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Tachigrafo

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:

195/70R15,0

molla di torsione

Freni a disco



Dimensione pneumatici:

195/70R15,0

sospensione balestra

Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti