

MERCEDES-BENZ VITO 114 CDI Automaat XL DC



Codice 306441
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2017 / 03
Chilometri 323.875 km

Numero telaio
WDF44770513275691

Condizione tecnica

Osservazioni
Automaat XL Dubbele cabine
(A15)



Prezzo € 12950

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	1.000 kg
Pesa tara	2.050 kg
Peso lordo	3.050 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	2.000 kg
Passo	334 cm
Tipo di sospensione	molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina	cabina doppia
Cruise control	✓
Aria condizionata	✓
Nr. di airbag	2
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Vetro ombreggiato	✓
Finestrini a comando elettrico	✓
Retrovisori a comando elettrico	✓
Parete divisoria	✓
Colore	Bianco
Specchietti riscaldati	✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore	100 kW (136 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Catena di trasmissione
Genere del cambio	Automatico
Servosterzo	✓
ABS	✓
ASR	✓

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	157 cm
Larghezza cassone	167 cm
Altezza cassone	130 cm
Altezza pianale	53 cm
Altezza libera	123 cm
Gradino posteriore	✓
Imperiale	Nessuno
Porte laterali	1
Finestre laterali	2
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	5
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni	Automaat XL Dubbele cabine
--------------	----------------------------

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	✓
-----------------	---

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



1
Dimensione pneumatici:
205/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco



2
Dimensione pneumatici:
205/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- 5 blue circles: Molto buono stato
- 4 blue circles: Buono stato
- 3 blue circles: Stato di conservazione discreto
- 2 blue circles: Stato moderato
- 1 blue circle: Non soddisfa i requisiti