

MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI L3H2 AUT.



Codice 306460
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2019 / 03
Chilometri 204.057 km

Numero telaio
WDB9076351P069750

Condizione tecnica

Osservazioni
maxi, L3H2, aircò, automaat, mbux
(A15)

Prezzo €21750

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Peso massimo 1.199 kg
Pesa tara 2.301 kg
Peso lordo 3.500 kg
Asse centrale del carico del
rimorchio, frenato 2.000 kg
Passo 433 cm
Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Cruise control
Aria condizionata
Nr. di airbag 1
Assistenza al parcheggio Nessuno
Vetro ombreggiato
Finestrini a comanda elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Parete divisoria
Colore Bianco
Specchietti riscaldati
Telecamera di retromarcia

Linea di trasmissione

Potenza del motore 120 kW (163 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Tipo di distribuzione Catena di trasmissione
Genere del cambio Automatico
Numero di marche 6
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 430 cm
Larghezza cassone 178 cm
Altezza cassone 191 cm
Altezza pianale 68 cm
Altezza libera 181 cm
Gradino posteriore
Imperiale Nessuno
Porte laterali 1
Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 2
Foderame dei sedili telo
Sedile di comfort sinistra

Osservazioni

Osservazioni maxi, L3H2, aircò, automaat, mbux

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta
Profilo ruota di scorta 8 mm

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
235/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
235/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti