

## RENAULT MASTER T33 2.3 DCI



Codice 306689  
Tipo Furgoni  
Specifica Furgone  
Anno 2019 / 01  
Chilometri 110.435 km

**Numero telaio**  
VF1MA000560302454

Condizione tecnica

### Osservazioni

( A15 )



**Prezzo € 15950**



# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Attrezzature

### Telaio

Nr. assali 2  
Configurazione 4x2  
Peso massimo 1.396 kg  
Pesa tara 1.904 kg  
Peso lordo 3.300 kg  
Massa non frenato 750 kg  
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 2.500 kg  
Gancio traino  
Passo 368 cm  
Tipo di sospensione sospensione balestra

### Cabina

Tipo della cabina cabina corta  
Cruise control  
Aria condizionata  
Nr. di airbag 1  
Assistenza al parcheggio Anteriore  
Finestrini a comando elettrico  
Retrovisori a comando elettrico  
Parete divisoria  
Colore Bianco  
Telecamera di retromarcia

### Linea di trasmissione

Potenza del motore 81 kW (110 Hp)  
Tipo di carburante gasolio  
Euro 6  
Tipo di distribuzione Catena di trasmissione  
Genere del cambio Cambio manuale  
Numero di marce 6  
Servosterzo  
ABS  
ASR

### Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura allungato e rialzato  
Lunghezza cassone 300 cm  
Larghezza cassone 175 cm  
Altezza cassone 187 cm  
Altezza pianale 58 cm  
Altezza libera 180 cm  
Imperiale con rullo e scaletta  
Porte laterali 1  
Porta posteriore doppia porta

### Sedili

Posti 3  
Foderame dei sedili telo

### Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

### Informazioni di contatto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## Dimensioni



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Rapporto di ispezione

### Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

### Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

### Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

### Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

### Pneumatici/Ruote

Pneumatici

## Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:  
225/65R16,0  
molla elicoidale  
Freni a disco



Dimensione pneumatici:  
225/65R16,0  
sospensione balestra  
Freni a disco

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato  
 Buono stato  
 Stato di conservazione discreto  
 Stato moderato  
 Non soddisfa i requisiti