

CITROEN BERLINGO 1.5 HDI L1H1 Airco 102PK



Codice 306739
Tipo Furgoni
Specifica Furgoni chiusi compatti
Anno 2022 / 07
Chilometri 123.034 km

Numero telaio
VR7EFYHT2NN524595

Condizione tecnica

Osservazioni
L1H1 Airco 102PK 1e Eigenaar Org NL!
(A15)

Prezzo € 12900



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Peso massimo 683 kg
Pesa tara 1.337 kg
Peso lordo 2.020 kg
Massa non frenato 710 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 1.500 kg
Gancio traino
Passo 279 cm
Tipo di sospensione molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Cruise control
Aria condizionata
Nr. di airbag 1
Assistenza al parcheggio Nessuno
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Parete divisoria
Colore Bianco
Guida alla manutenzione
Specchietti riscaldati

Linea di trasmissione

Potenza del motore 75 kW (102 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione
Genre del cambio Cambio manuale
Numero di marche 6
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura standard
Lunghezza cassone 161 cm
Larghezza cassone 131 cm
Altezza cassone 123 cm
Altezza pianale 52 cm
Altezza libera 115 cm
Imperiale Nessuno
Porte laterali 1
Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 2
Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni L1H1 Airco 102PK 1e Eigenaar Org NL!

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
195/65R15,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
195/65R15,0
molla elicoidale
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti