M.A.N. TGE 3.180

Codice	306956
Tipo	Furgoni
Specifica	Cassone
Anno	2019 / 06
Chilometri	169.716 km

Numero telaio
WMA08VUZ0K9010477

Condizione tecnica

Osservazioni
AC AUTOMAAT EURO6!
(A15)

Prezzo € 21950

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	878 kg
Pesa tara	2.622 kg
Peso lordo	3.500 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	3.000 kg
Passo	449 cm
Tipo di sospensione	sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	√
Aria condizionata	√
Nr. di airbag	2
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Finestrini a comanda elettrico	√
Retrovisori a comando elettrico	√
Sistema GPS	√
Colore	Bianco
Metallico	√

Linea di trasmissione

Potenza del motore	130 kW (177 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Cinghia di trasmissione
Genre del cambio	Automatico
Servosterzo	√
ABS	√
ASR	√

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura	allungato extra
Lunghezza cassone	436 cm
Larghezza cassone	207 cm
Altezza cassone	230 cm
Altezza pianale	94 cm
Altezza libera	221 cm
Gradino posteriore	√
Imperiale	Nessuno
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	3
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni	AC AUTOMAAT EURO6!

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati

Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto	●●●○○
Elettrico	●●●●○

Cabina

Interno	●●●●○
Esterno	●●●○○
Colonna dello sterzo	●●●●○
Sospensione	●●●●○
Telaio	●●●●○
Freni	●●●●○

Linea di trasmissione

Motore generale	●●●●○
Sistema di raffreddamento	●●●●○
Sistema carburante	●●●●○
Scarico	●●●●○
Impinato di lubrificazione	●●●●○
Cambio	●●●●○
Frizione	●●●●○
Propulsione	●●●●○

Sovrastruttura

Condizione interna	●●●●○
Condizione esterna	●●●○○

Pneumatici/Ruote

Pneumatici	●●○○○

Pneumatici e assali

1

Dimensione pneumatici:
205/75R16,0
molla elicoidale
Freni a disco

2

Dimensione pneumatici:
205/75R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

●●●●●	Molto buono stato
●●●●○	Buono stato
●●●○○	Stato di conservazione discreto
●●○○○	Stato moderato
●○○○○	Non soddisfa i requisiti