

VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2.0 TDI



Codice 306976
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2014 / 01
Chilometri 250.278 km

Numero telaio
WV1ZZZ2EZE6018459

Condizione tecnica

Osservazioni

AC 160 PK

(A15)

Prezzo € 9950



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	1.332 kg
Pesa tara	2.168 kg
Peso lordo	3.500 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	3.500 kg
Gancio traino	✓
Passo	367 cm
Tipo di sospensione	sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Aria condizionata	✓
Nr. di airbag	1
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Finestrini a comando elettrico	✓
Retrovisori a comando elettrico	✓
Parete divisoria	✓
Colore	Verde
Specchietti riscaldati	✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore	120 kW (163 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	5
Tipo di distribuzione	Catena di trasmissione
Genere del cambio	Cambio manuale
Numero di marce	6
Servosterzo	✓
ABS	✓
ASR	✓

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura	allungato e rialzato
Lunghezza cassone	335 cm
Larghezza cassone	177 cm
Altezza cassone	197 cm
Altezza pianale	68 cm
Altezza libera	183 cm
Gradino posteriore	✓
Imperiale	Nessuno
Porte laterali	1
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	2
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni	AC 160 PK
--------------	-----------

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	✓
-----------------	---

Informazioni di contatto



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:

235/65R16,0

sospensione balestra

Freni a disco



Dimensione pneumatici:

235/65R16,0

sospensione balestra

Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti