RENAULT TRAFIC 1.6 DCI L1H1 EDITION 145PK!



Codice 306988 Tipo Furgoni Specifica Furgone Anno 2018 / 08 Chilometri 109.745 km

Numero telaio

VF1FL000160855427

Condizione tecnica

Prezzo €13900









L1H1 EDITION 145PK Airco Navi Trekhaak (A15)

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

> KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren The Netherlands

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2 Configurazione 4x2 Peso massimo 1.098 kg Pesa tara 1.692 kg Peso lordo 2.790 kg Massa non frenato 750 kg 2.000 kg Asse centrale del carico del

rimorchio, frenato Gancio traino

Passo 310 cm

Cerchi in lega

Tipo di sospensione molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina cabina corta

Cruise control Aria condizionata

2 Nr. di airbag

Assistenza al parcheggio Anteriore

Finestrini a comanda elettrico Retrovisori a comando elettrico

Parete divisoria Sistema GPS

Colore Bianco

Guida alla manutenzione Specchietti riscaldati Telecamera di retromarcia

Linea di trasmissione

Potenza del motore 107 kW (145 Hp)

Tipo di carburante gasolio Euro

Tipo di distribuzione Catena di trasmissione Genre del cambio Cambio manuale

Numero di marche

Servosterzo ABS **ASR**

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 227 cm Larghezza cassone 161 cm Altezza cassone 143 cm Altezza pianale 54 cm Altezza libera 131 cm Imperiale Nessuno

Porte laterali

Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 2 Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni L1H1 EDITION 145PK Airco

> Navi Trekhaak ECC LM-Velgen Bumpers-Kleur Euro6 NAP!

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati












Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni





GROUP KLEYN KLEYN TRUCKS

KLEYN



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Cabina

Interno
Esterno
Colonna dello sterzo
Sospensione
Telaio
Freni

Linea di trasmissione

Motore generale 0000 Sistema di raffreddamento 0000 00000 Sistema carburante Scarico Impinato di lubrificazione 0000 Cambio 0000 Frizione 00000 Propulsione 33330


Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici: 215/60R17,0 molla elicoidale Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato

Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato
Non soddisfa i requisiti