## **MERCEDES-BENZ SPRINTER 211 CDI L2H2**




Codice 307210 Tipo Furgoni Specifica Furgone Anno 2020 / 11 Chilometri 23.781 km

Numero telaio

W1V9106231P263547

Condizione tecnica



L2H2, Mbux, navi, 23 dkm.!!

(A15)

Prezzo €21750



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

The Netherlands

BTW/VAT NL807901337B01

# **Attrezzature**

#### Telaio

Nr. assali 2 Configurazione 4x2 Peso massimo 892 kg Pesa tara 2.108 kg Peso lordo 3.000 kg Passo 392 cm

Tipo di sospensione sospensione balestra

#### Cabina

Tipo della cabina cabina corta

Nr. di airbag

Anteriore e posteriore Assistenza al parcheggio

Finestrini a comanda elettrico Retrovisori a comando elettrico

Parete divisoria

Colore Arancione

Guida alla manutenzione Telecamera di retromarcia

## Linea di trasmissione

84 kW (114 Hp) Potenza del motore Tipo di carburante gasolio

Euro

Tipo di distribuzione Catena di trasmissione

Genre del cambio Cambio manuale

Numero di marche

Servosterzo ABS ASR

## Sovrastruttura

Lunghezza cassone 327 cm Larghezza cassone 178 cm Altezza cassone 199 cm Altezza pianale 60 cm Altezza libera 190 cm Imperiale Nessuno

Porte laterali

Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 3 Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni L2H2, Mbux, navi, 23 dkm.!!

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

### Esperti ed autorizzati














Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## **Dimensioni**





LEYN KLEYN K

TRAILERS



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

# Rapporto di ispezione

## Telaio

Codici display cruscotto

## Cabina

Interno
Esterno
Colonna dello sterzo
Sospensione
Telaio
Freni

### Linea di trasmissione

Motore generale 0000 Sistema di raffreddamento 0000 00000 Sistema carburante Scarico Impinato di lubrificazione 0000 Cambio 0000 Frizione 00000 Propulsione 33330


### Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

## Pneumatici/Ruote

# Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici: 225/65R16,0 sospensione balestra Freni a disco

# Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato
Non soddisfa i requisiti