# **VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L1H1 2xZijd**



Codice 307243 Tipo Furgoni Specifica Furgone Anno 2018 / 08 Chilometri 147.507 km

Numero telaio WV1ZZZ7HZJX033457

Condizione tecnica

Prezzo €16900







L1H1 2xZijdeur Automaat 150Pk Deuren (A15)

4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

P.O. Box 3

Kleyn Vans B.V.®

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

## **Attrezzature**

Telaio

Nr. assali 2 Configurazione 4x2 Peso massimo 893 kg Pesa tara 1.907 kg Peso lordo 2.800 kg Massa non frenato 750 kg Asse centrale del carico del 2.500 kg

rimorchio, frenato

Passo 300 cm

molla elicoidale Tipo di sospensione

Cabina

Tipo della cabina cabina corta

Cruise control Aria condizionata

2 Nr. di airbag

Tergicristallo posteriore

Assistenza al parcheggio Anteriore e posteriore

Finestrini a comanda elettrico Retrovisori a comando elettrico

Parete divisoria Sistema GPS

Colore Bianco

Guida alla manutenzione Specchietti riscaldati

#### Linea di trasmissione

Potenza del motore 110 kW (149 Hp)

Tipo di carburante gasolio Euro

Tipo di distribuzione

Genre del cambio

Servosterzo ABS **ASR** 

Automatico

Cinghia di trasmissione

## Sovrastruttura

Lunghezza cassone 238 cm Larghezza cassone 164 cm Altezza cassone 139 cm Altezza pianale 56 cm Altezza libera 130 cm Imperiale Nessuno Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 3 Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni L1H1 2xZijdeur Automaat

150Pk Deuren Navi Stoelverwarming Euro6!

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

Profilo ruota di scorta 6 mm

#### Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

#### Esperti ed autorizzati















Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di

### **Dimensioni**





GROUP TRUCKS
Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

# Rapporto di ispezione

#### Telaio

Codici display cruscotto

#### Cabina

Interno
Esterno
Colonna dello sterzo
Sospensione
Telaio
Freni

#### Linea di trasmissione

Motore generale 0000 Sistema di raffreddamento 0000 00000 Sistema carburante Scarico Impinato di lubrificazione 0000 Cambio 0000 Frizione 00000 Propulsione 33330


#### Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

#### Pneumatici/Ruote

## Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici: 205/65R16,0 molla elicoidale Freni a disco

## Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

#### Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato

Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato
Non soddisfa i requisiti