

MERCEDES-BENZ VITO 114 CDI TOURER 9Prs Auto



Codice 307349
Tipo Furgoni
Specifica Trasport o persone
Anno 2021 / 06
Chilometri 54.992 km

Numero telaio
W1V44770313866267

Condizione tecnica

Osservazioni
L2 9PRS TOURER-PRO Automaat Airco
(A15)

Prezzo € 35900



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Pesa tara	2.032 kg
Peso lordo	3.200 kg
Passo	320 cm
Tipo di sospensione	molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina	cabina doppia
Cruise control	✓
Aria condizionata	✓
Nr. di airbag	4
Tergicristallo posteriore	✓
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Vetro ombreggiato	✓
Finestrini a comando elettrico	✓
Retrovisori a comando elettrico	✓
Colore	Grigio
Telecamera di retromarcia	✓

Linea di trasmissione

Potenza del motore	100 kW (136 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Catena di trasmissione
Genere del cambio	Automatico
Servosterzo	✓
ABS	✓
ASR	✓

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	68 cm
Larghezza cassone	134 cm
Altezza cassone	121 cm
Altezza pianale	57 cm
Imperiale	Nessuno
Porta posteriore	sponda idraulica

Sedili

Posti	9
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni	L2 9PRS TOURER-PRO Automaat Airco Navi 2xZijdeur Euro6!
--------------	---

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:

225/55R17,0

molla elicoidale

Freni a disco



Dimensione pneumatici:

225/55R17,0

molla elicoidale

Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti