

MERCEDES-BENZ VITO 114 CDI TOURER 9Prs Auto



Codice 307351
Tipo Furgoni
Specifica Trasport o persone
Anno 2021 / 11
Chilometri 43.947 km

Numero telaio
W1V44770313894471

Condizione tecnica

Osservazioni
L2 9PRS TOURER-PRO Automaat Airco
(A15)

Prezzo €35900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Pesa tara 2.032 kg
Peso lordo 3.200 kg
Passo 320 cm
Tipo di sospensione molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina cabina doppia
Cruise control
Aria condizionata
Nr. di airbag 6
Tergicristallo posteriore
Assistenza al parcheggio Nessuno
Vetro ombreggiato
Finestrini a comanda elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Colore Grigio
Telecamera di retromarcia

Linea di trasmissione

Potenza del motore 100 kW (136 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Tipo di distribuzione Catena di trasmissione
Genre del cambio Automatico
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 62 cm
Larghezza cassone 132 cm
Altezza cassone 121 cm
Altezza pianale 57 cm
Imperiale Nessuno
Porta posteriore sponda idraulica

Sedili

Posti 9
Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni L2 9PRS TOURER-PRO
Automaat Airco Navi 2xZijdeur
Euro6!

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kley Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
225/55R17,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
225/55R17,0
molla elicoidale
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyvans.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti