

## VOLKSWAGEN CRAFTER 50 2.0 TDI L2H2



Codice 307464  
Tipo Furgoni  
Specifica Furgone  
Anno 2015 / 09  
Chilometri 310.105 km

**Numero telaio**  
WV1ZZZ2EZG6008731

Condizione tecnica 

**Osservazioni**  
L2H2, dubbellucht, airco, trekhaak  
( A15 )

**Prezzo €9900**



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Attrezzature

### Telaio

Nr. assali 2  
Configurazione 4x2  
Pneumatici gemellati  
Pesa tara 2.496 kg  
Peso lordo 3.500 kg  
Gancio traino  
Passo 367 cm  
Tipo di sospensione sospensione balestra

### Cabina

Tipo della cabina cabina corta  
Cruise control  
Aria condizionata  
Nr. di airbag 2  
Assistenza al parcheggio Anteriore e posteriore  
Vetro ombreggiato  
Finestrini a comando elettrico  
Retrovisori a comando elettrico  
Parete divisoria  
Colore Bianco  
Specchietti riscaldati

### Linea di trasmissione

Potenza del motore 120 kW (163 Hp)  
Tipo di carburante gasolio  
Euro 5  
Tipo di distribuzione Catena di trasmissione  
Genere del cambio Cambio manuale  
Numero di marce 6  
Servosterzo  
ABS  
ASR

### Sovrastruttura

Lunghezza cassone 331 cm  
Larghezza cassone 176 cm  
Altezza cassone 201 cm  
Altezza pianale 72 cm  
Gradino posteriore  
Imperiale con rullo e scaletta  
Porta posteriore doppia porta

### Sedili

Posti 3  
Foderame dei sedili telo

### Osservazioni

Osservazioni L2H2, dubbellucht, airco, trekhaak

### Informazioni di contatto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## Dimensioni



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Rapporto di ispezione

### Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

### Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

### Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

### Sovrastruttura


Condizione interna

Condizione esterna

### Pneumatici/Ruote

Pneumatici

## Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:  
195/75R16,0  
sospensione balestra  
Freni a disco



Dimensione pneumatici:  
195/75R16,0  
sospensione balestra  
Freni a disco

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato  
 Buono stato  
 Stato di conservazione discreto  
 Stato moderato  
 Non soddisfa i requisiti