

MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI



Codice 307561
Tipo Furgoni
Specifica Cassone
Anno 2013 / 06
Chilometri 255.389 km

Numero telaio
WDB9061551N553685

Condizione tecnica

Osservazioni
AC CRUISE AUTOMAAT !!
(A15)

Prezzo € 15950

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Pneumatici gemellati
Peso massimo 475 kg
Pesa tara 3.025 kg
Peso lordo 3.500 kg
Massa non frenato 750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 2.000 kg
Passo 433 cm
Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Cruise control
Aria condizionata
Nr. di airbag 1
Assistenza al parcheggio Nessuno
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Colore Blu

Linea di trasmissione

Potenza del motore 120 kW (163 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 5
Tipo di distribuzione Catena di trasmissione
Genere del cambio Automatico
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura allungato extra
Lunghezza cassone 423 cm
Larghezza cassone 212 cm
Altezza cassone 227 cm
Altezza pianale 94 cm
Altezza libera 221 cm
Imperiale Nessuno
Porte laterali 1
Porta posteriore sponda idraulica

Sedili

Posti 3
Foderame dei sedili telo

Sponda idraulica

Sponda idraulica
Tipo della sponda idraulica sponda montacarico a chiusura
Potenza sponda idraulica 750 kg
Marca della sponda idraulica dhollandia dhlm 10
Dimensione della sponda idraulica 180x215

Osservazioni

Osservazioni AC CRUISE AUTOMAAT !!

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Sponda idraulica

Comandi



Sistemi



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



1
Dimensione pneumatici:
205/75R16,0
sospensione balestra
Freni a disco



2
Dimensione pneumatici:
205/75R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti