

## VOLKSWAGEN CRAFTER 50 2.0 TDI



Codice 307589  
Tipo Furgoni  
Specifica Cassone  
Anno 2020 / 04  
Chilometri 245.209 km

**Numero telaio**  
WV3ZZSZL9041355

Condizione tecnica

**Osservazioni**  
AC AUTOMAAT NAVI CRUISE EURO6  
( A15 )

**Prezzo € 22950**



# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Attrezzature

### Telaio

Nr. assali 2  
Configurazione 4x2  
Pneumatici gemellati  
Peso massimo 655 kg  
Pesa tara 2.845 kg  
Peso lordo 3.500 kg  
Massa non frenato 750 kg  
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 3.500 kg  
Passo 449 cm  
Tipo di sospensione sospensione balestra

### Cabina

Tipo della cabina cabina corta  
Cruise control  
Aria condizionata  
Nr. di airbag 2  
Assistenza al parcheggio Nessuno  
Finestrini a comando elettrico  
Retrovisori a comando elettrico  
Sistema GPS  
Colore Bianco  
Specchietti riscaldati  
Telecamera di retromarcia

### Linea di trasmissione

Potenza del motore 130 kW (177 Hp)  
Tipo di carburante gasolio  
Euro 6  
Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione  
Genre del cambio Automatico  
Servosterzo  
ABS  
ASR

### Sovrastruttura

Lunghezza cassone 462 cm  
Larghezza cassone 214 cm  
Altezza cassone 233 cm  
Altezza pianale 100 cm  
Altezza libera 229 cm  
Gradino posteriore  
Imperiale Nessuno  
Porta posteriore doppia porta

### Sedili

Posti 2  
Foderame dei sedili telo  
Sedile di comfort sinistra

### Osservazioni

Osservazioni AC AUTOMAAT NAVI CRUISE EURO6

### Informazioni di contatto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## Dimensioni



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Rapporto di ispezione

### Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

### Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

### Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

### Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

### Pneumatici/Ruote

Pneumatici

## Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:  
205/75R16,0  
molla elicoidale  
Freni a disco



Dimensione pneumatici:  
205/75R16,0  
sospensione balestra  
Freni a disco

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato  
 Buono stato  
 Stato di conservazione discreto  
 Stato moderato  
 Non soddisfa i requisiti