FIAT DUCATO 2.3 JTD 160 AUTLAADKLEP

Codice	307640
Tipo	Furgoni
Specifica	Cassone
Anno	2021 / 02
Chilometri	125.856 km

Numero telaio

ZFA25000002R27552

Condizione tecnica

Osservazioni

gesloten laadbak, laadklep, automaat, airco (A15)

Prezzo € 24900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	815 kg
Pesa tara	2.685 kg
Peso lordo	3.500 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	3.000 kg
Passo	406 cm
Tipo di sospensione	sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	√
Aria condizionata	√
Nr. di airbag	1
Assistenza al parcheggio	Nessuno
Finestrini a comanda elettrico	√
Retrovisori a comando elettrico	√
Sistema GPS	√
Colore	Bianco
Telecamera di retromarcia	√

Linea di trasmissione

Potenza del motore	118 kW (160 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Cinghia di trasmissione
Genre del cambio	Automatico
Servosterzo	√
ABS	√
ASR	√

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	425 cm
Larghezza cassone	209 cm
Altezza cassone	230 cm
Altezza pianale	95 cm
Altezza libera	229 cm
Imperiale	Nessuno
Porta posteriore	sponda idraulica

Sedili

Posti	3
Foderame dei sedili	telo

Sponda idraulica

Sponda idraulica	√
Tipo della sponda idraulica	sponda montacarico a chiusura
Potenza sponda idraulica	750 kg
Marca della sponda idraulica	dhollandia dhlc 08
Dimensione della sponda idraulica	145x210

Osservazioni

Osservazioni	gesloten laadbak, laadklep, automaat, airco

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	√

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati

Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto	●●●●○
Elettrico	●●●●○

Cabina

Interno	●●●●○
Esterno	●●●●○
Colonna dello sterzo	●●●●○
Sospensione	●●●●○
Telaio	●●●●○
Freni	●●●●○

Linea di trasmissione

Motore generale	●●●●○
Sistema di raffreddamento	●●●●○
Sistema carburante	●●●●○
Scarico	●●●●○
Impinato di lubrificazione	●●○○○
Cambio	●●●●○
Frizione	●●●●○
Propulsione	●●●●○

Sovrastruttura

Condizione interna	●●●○○
Condizione esterna	●●●●○

Sponda idraulica

Comandi	●●●●○
Sistemi	●●●●○

Pneumatici/Ruote

Pneumatici	●●●●○

Pneumatici e assali

1

Dimensione pneumatici: 215/75R16,0
molla elicoidale
Freni a disco

2

Dimensione pneumatici: 215/75R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

●●●●●	Molto buono stato
●●●●○	Buono stato
●●●○○	Stato di conservazione discreto
●●○○○	Stato moderato
●○○○○	Non soddisfa i requisiti