MERCEDES-BENZ SPRINTER 513 CDI



Codice 307668 Tipo Furgoni Specifica Frigo Anno 2016 / 03 Chilometri 165.655 km

Numero telaio

WDB9061551N659690

Condizione tecnica

Prezzo €23950







Osservazioni KOELWAGEN CARRIER AC AUTOMAAT (A15)



Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2 Configurazione 4x2

Pneumatici gemellati

Peso massimo 365 kg Pesa tara 3.135 kg 3.500 kg Peso lordo 750 kg Massa non frenato Asse centrale del carico del 2.000 kg

rimorchio, frenato

Passo 433 cm

Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta

Cruise control Aria condizionata

Nr. di airbag Nessuno

Assistenza al parcheggio

Finestrini a comanda elettrico Retrovisori a comando elettrico

Parete divisoria

Colore

Telecamera di retromarcia

Linea di trasmissione

Potenza del motore Tipo di carburante

Euro

Tipo di distribuzione

Genre del cambio Servosterzo

ABS **ASR** 95 kW (129 Hp)

gasolio

Blu

Catena di trasmissione

Automatico

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura allungato extra Lunghezza cassone 450 cm 207 cm Larghezza cassone 205 cm Altezza cassone Altezza pianale 91 cm Altezza libera 191 cm

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren The Netherlands

KvK 11044363

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

BTW/VAT NL807901337B01

Gradino posteriore

Imperiale Nessuno

Porte laterali

Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 3 Foderame dei sedili telo

Unità refrigerante

Marca del motore dell grupo Carrier Tipo del motore dell grupo Pulsor 600mt Motore dell grupo elettrico

Tipo di raffreddamento Di raffreddamento e congelamento

Raffreddamento di giorno/di raffreddamento di giorno e di

notte

Osservazioni

notte

Osservazioni KOELWAGEN CARRIER AC

AUTOMAAT EURO6!

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati












Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto 0000 Elettrico 00000

Cabina Interno 0000 Esterno Colonna dello sterzo 00000 Sospensione 00000 00000 Telaio Freni 00000

Linea di trasmissione

Motore generale 0000 Sistema di raffreddamento 0000 00000 Sistema carburante Scarico Impinato di lubrificazione 0000 Cambio 0000 Frizione 00000 Propulsione 33330

Sovrastruttura

Condizione interna 0000 Condizione esterna 0000

Unità refrigerante

Sistemi 0000

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici: 195/75R16,0 sospensione balestra Freni a disco



Dimensione pneumatici: 195/75R16,0 sospensione balestra Freni a disco

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato Non soddisfa i requisiti