

MERCEDES-BENZ VITO 114 L3 XL Airco Trekhaak



Codice 307761
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2019 / 10
Chilometri 92.140 km

Numero telaio
WDF44760513664808

Condizione tecnica

Osservazioni
L3 XL Airco Trekhaak Mf-Stuurwiel Cruise
(A15)

Prezzo € 22900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Peso massimo 1.034 kg
Pesa tara 1.766 kg
Peso lordo 2.800 kg
Massa non frenato 750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 2.000 kg
Gancio traino
Passo 343 cm
Tipo di sospensione molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Cruise control
Aria condizionata
Nr. di airbag 2
Tergicristallo posteriore
Assistenza al parcheggio Nessuno
Vetro ombreggiato
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Parete divisoria
Colore Grigio
Specchietti riscaldati

Linea di trasmissione

Potenza del motore 100 kW (136 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Tipo di distribuzione Catena di trasmissione
Genre del cambio Cambio manuale
Numero di marche 6
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 270 cm
Larghezza cassone 166 cm
Altezza cassone 136 cm
Altezza pianale 59 cm
Imperiale Nessuno
Porta posteriore sponda idraulica

Sedili

Posti 2
Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni L3 XL Airco Trekhaak
Mf-Stuurwiel Cruise 136Pk
Euro6!

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura


Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
195/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
195/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti